






# 神戸市看護大学ホール吊天井脱落対策工事 工事前後実績写真

□ホール棟天井部分(舞台及び客席上部)

—工事前—



—工事後—





# 神戸市看護大学ホール吊天井脱落対策工事 工事前後実績写真

□ホール棟天井部分(舞台及び客席上部)

○施工前○



○施工後○

